

REPARACION PIÑON DE SALIDA SUZUKI LTR 450



Kit de reparacion piñon de salida Suzuki ltr 450. Repara las perdidas de aceite por el piñon de salida del Suzuki ltr 450.

Calificación: Sin calificación

Precio

32,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [HOT RODS](#)

Descripción

REPARACION PIÑON DE SALIDA SUZUKI LTR 450.

-RETEN

-PLACA DE SUJECCION PIÑON

-MARCA Nº 1

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.